



LeciTrailer		REVISION	FECHA	AUTOR	MOTIVO DE LA REVISION
		01	16/04/18	D.L.G.	Situacion tornos/casquillos
PESO	MATERIAL	INDICACIONES ESPECIALES CHAPA			TRATAMIENTO
ESCALA	DIBUJADO	NOMBRE	FECHA	Este plano es propiedad de la empresa LeciTrailer S.A. Queda terminantemente prohibida su reproduccion, total o parcial sin consentimiento expreso.	
S/E	COMPROBADO	D.L.G.	09/04/18	PROYECTO	
		E.F.M.	09/04/18	SUTITUYE A:	
				SUSTITUIDO POR:	
				CODIGO PLANO	REVISION
				182500	01

P35 CA1300 C400 L13620 A2550
POSTE TUBO 40x40. TORNOS LATERALES + GANCHOS